

THÔNG BÁO

Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc về việc xử lý sự cố sạt lở cuối kè Nghi Xuyên, tại K105+900 đê tả sông Hồng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Sau khi xem xét báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Hưng Yên về sạt lở phần cuối kè Nghi Xuyên, sáng ngày 05/8/2013 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Đặng Minh Ngọc đã cùng với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, Lãnh đạo Chi cục Quản lý đê điều và PCLB, UBND huyện Khoái Châu, UBND xã Nhuế Dương kiểm tra hiện trường tại cung sạt; cùng kiểm tra tại hiện trường có đoàn cán bộ Cục Quản lý đê điều và PCLB, Bộ Nông nghiệp và PTNT do Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Thành dẫn đầu.

Sau khi kiểm tra hiện trường, trao đổi thống nhất với đoàn kiểm tra của Cục Quản lý đê điều và PCLB, Phó Chủ tịch Đặng Minh Ngọc có ý kiến như sau:

1. Tại hiện trường cuối kè nghi Xuyên (tương ứng K105+900 đê ngoài Nghi Xuyên, huyện Khoái Châu) có một cung sạt với chiều dài khoảng 30m, lở sâu vào trong bờ khoảng trên 10m, mái cung sạt thẳng đứng, đỉnh cung sạt cách chân đê khoảng 35m và cách khu vực dân cư (*3 hộ dân và một Đền thờ*) khoảng 15 m về phía thượng lưu, cung sạt gây nguy hiểm, uy hiếp đến an toàn công trình đê, kè, khu dân cư và công trình lân cận.

2. Giao UBND huyện Khoái Châu chỉ đạo UBND xã Nhuế Dương phối hợp với Hạt quản lý đê huyện Khoái Châu và các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai thực hiện:

- Thu dọn, phát quang cây cối khu vực sạt lở để thuận lợi cho việc kiểm tra, theo dõi sự cố; chặt hạ cây lâu năm, các bụi tre trên bờ nơi sạt lở, nhằm giảm tải đỉnh kè, hạn chế sạt lở tiếp. Chú ý đảm bảo an toàn lao động trong khu vực sạt lở.

- Cắm biển sự cố, làm hàng rào ngăn cách không cho người và phương tiện vào vùng sạt lở (kể cả trên bờ và dưới sông) đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động của người dân trong khu vực;

- Phân công người trực, thường xuyên kiểm tra, lập sổ nhật ký theo dõi diễn biến của sự cố; kịp thời báo cáo ngay mọi diễn biến sự cố với cơ quan quản lý chuyên ngành (Chi cục đê điều và PCLB) và BCH PCLB huyện, tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời.

- Triển khai hợp thông báo cho 3 hộ dân sinh sống gần khu vực tình hình nguy hiểm của vùng sạt lở ngay chiều 05/8/2013 để người dân chủ động có phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản; có phương án sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi nơi nguy hiểm khi có tình huống xảy ra, đồng thời có kế hoạch di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Cục Quản lý đê điều và PCLB:

- Phối hợp với địa phương tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, xử lý (hoặc đề xuất xử lý) diễn biến của cung sạt lở nói riêng và toàn tuyến đê, kè nói chung.

- Khảo sát, lập phương án xử lý khẩn cấp trong lũ trình Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh theo quy định để ngăn chặn, giảm thiểu sạt lở tiếp; đề xuất phương án xử lý về lâu dài, đảm bảo an toàn của khu vực đê, kè xung yếu Nghi Xuyên.

- Làm việc với Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý đê điều và PCLB để đề nghị cấp vốn xử lý cấp bách sự cố sạt lở.

4. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục thủy lợi: Hỗ trợ vốn để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở; đồng thời chỉ đạo Cục Quản lý đê điều và PCLB và các cơ quan chuyên môn có liên quan tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tổng thể tình hình của khu vực, xác định nguyên nhân gây ra sạt lở và đề xuất phương án chỉnh trị dòng sông, để đảm bảo an toàn cho cả tuyến đê, kè trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo để các Sở, ngành và UBND huyện Khoái Châu khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Tổng cục thủy lợi, Cục Quản lý Đê điều & PCLB;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; KH và ĐT; Tài Chính; BCH Quân sự tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh;
- UBND huyện Khoái Châu, xã Nhuế Dương;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Thuyên